



Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen

Erbaut	1914
Renoviert Tapeziert, EG isoliert, innen und außen gestrichen	1972
Neues Dach	1987
Türen und Wände mit Portas	1987
Öltanks mit Glasfaser verkleidet	1989
Renovierung Außen gestrichen, innen teilweise gestrichen, neue Ölzentralheizung, fast komplette Wasser- und Stromleitungen inkl. Sicherung und Hauptleitung, Thermische Solaranlage 7,5m ² , Isolierung aller Außenwände im OG mit 6 cm Schfwole + Rigips + 5 mm Kork, Bad komplett neu mit Wanne und Dusche + Armaturen + Isolierung der Außenwand mit Steinwolle.	8.-10.1993
PV-Anlage 25 m² 4 Wechselrichter, Stromzähler für Abgabe an Stadtwerke, Anlage erweiterbar	10.1996
Kinderzimmer im OG renovieren Türen zwischen Zimmern zugemauert, neue Böden (Laminat) und Wände gestrichen.	2003
Renovierung Bad Neue Glasduschkabine inkl. Duschwanne, Boden neu verflies, Badewanne eingemauert und verflies, alle Wände bis zur halben Höhe verflies, oberhalb verputzt	2005
Neue Fenster inkl. Rollläden Alle Fenster durch moderne und hochwertige mehrfachverglaste Fenster ersetzt. Dachfenster mit bruchsicherem Glas eingebaut. Einbau von Kunststoffrollläden.	2008
Toilette im EG Die Toilette im Erdgeschoss wurde komplett erneuert. Boden neu verflies, Wände zum Teil verflies, Hängetoilette eingebaut, Waschbecken eingebaut.	2008
Einbau einer modernen Öl-Niedertemperaturheizung Fabrikat: OERTLI, Leistung 21 kW	2008
Carport mit Dachterrasse und Verlegung des Hauseingangs (ca. 30 m²) <ul style="list-style-type: none"> • Verlegung des Hauseingangs von der Ost- auf die Südseite, um Platz für die PKW-Durchfahrt zu schaffen. • Der alte Eingang wurde durch ein Fenster ersetzt. • Drainage • Pflastersteine Einfahrt und Fläche unter der Dachterrasse • Neue Haustür • An der Treppenwende zwischen EG und OG Terrassentür einbauen. • Carport mit Dachterrasse aus Stahlstützen und Stahlträgern bauen. • Terrassenboden aus Holzdielen 	2008
EG renoviert Innenwände mit Rigips verkleidet und verputzt, Vinylboden verlegt.	2015
Dachgeschoss Isoliert und mit Rigips verkleidet.	2018
Seit 2016 immer wieder kleinere Reparaturarbeiten	